

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора ГУ ДПО «Центр развития образования

в сфере культуры и искусства Кузбасса»

И.А. Сечина



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 1**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**ГУ ДПО «Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса»**

## 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта:

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса»

1.2. Адрес объекта: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Шестакова, д. 60

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж 194,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да, 677 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1862 г., последнего капитального ремонта: 2011 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального: не установлена.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Шестакова, д. 60

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры и национальной политики Кузбасса

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 650000, г. Кемерово, Советский проспект, 58

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилищной фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование, связь и информация, культура.

2.2 Виды оказываемых услуг: дополнительное образование в сфере культуры и искусства Кузбасса.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте и дистанционно

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории);

взрослые трудоспособного возраста

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 22 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): Автомобили останаовки «Кировск».

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановка пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановка транспорта: 335 м.

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
2.	В том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
4.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»

5.	с нарушениями зрения	«ДУ»
6.	с нарушениями слуха	«ВНД»
7.	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

\* - указывается один из вариантов: «А»- доступны все структурно-функциональные зоны, «Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов, «ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала. «ВНД» - временно недоступен.

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-В

\*\*Указывается: ДШ-В - Доступно полностью всем; ДШ-И (К, О, С, Г, У) – Доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - Доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – Доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – Доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. ИТОВОГОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

#### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
--------	---	--

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Технические решения невозможны
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Технические решения невозможны

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (*наименование сайта, норматив*): сайт центра (<http://oblmethod.ru/>).

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «20» января 2021 г.;
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «20» января 2021 г.;
3. Решения Комиссии от «20» января 2021 г.

В составе:

Заместителя директора - Сечина Инга Анатольевна;  
 Главный бухгалтер - Душпипева Светлана Владимировна;  
 Начальник хозяйственного отдела - Астафьева Альбина Рафаильевна;  
 Начальник учебно-методического и информационно-аналитического отдела – Сивушкина Юлия Александровна.

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора ГУ ДПО «Центр развития образования  
в сфере культуры и искусства Кузбасса»

И.А. Сечина



АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

КА ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: ГУ ДПО «Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса»
- 1.2. Назначение: образование
- 1.3. Адрес объекта: 650000, Кемеровская область, г Кемерово, ул. Шестакова, 60
- 1.4. Сведения о размещении объекта:
  - отдельно стоящее здание 1 этаж 194,9 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка: да 677 кв.м.
- 1.5. Год постройки здания 1862 г., последнего капитального ремонта: 2011 г.
- 1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 650000, Кемеровская область, г Кемерово, ул. Шестакова, 60
- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.10. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры и национальной политики Кузбасса
- 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 650000, г Кемерово, Советский проспект, 58

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дополнительное профессиональное образование
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: взрослые трудоспособного возраста
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями зрения.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: до 22 чел.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутных автобусов нет  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
  - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса 335 м
  - 3.2.2. время движения (пешком): 5 мин
  - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
  - 3.2.4. Перекрестки: регулируемые
  - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
  - 3.2.6. Перепады высоты на пути: естьИх обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) \* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	
2	Вход (входы) в здание	ДУ	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-В	

\*\*Указывается: ДШ-В - доступно полностью всем; ДШ - И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ - В - доступно частично всем; ДЧ - И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - временно недоступно.

#### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

#### 4.1.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны



5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР, ремонт (текущий)

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в рамках исполнения

*(указывается наименование документа: программа, план)*

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации:

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано**


Начальник хозяйственного отдела ГУ ДПО «Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса» 8 (3842)362409

*(подпись, Ф.И.О., должность, координаты для связи уполномоченного представителя)*

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора ГУ ДПО «Центр развития образования

в сфере культуры и искусства Кузбасса»



### АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

«20» января 2021 г.

**Кемеровская область**

Наименование территориального

образования субъекта РФ

#### 1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: ГУ ДПО «Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса»

1.2. Назначение: образовательные

1.3. Адрес объекта: 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Шестакова, д. 60

1.4. Сведения о размещении объекта:

- огдельно стоящее здание 1 этаж 194,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка: да 677 кв.м.

1.5. Год постройки здания 1862 г., последнего капитального ремонта: 2011г.

1.6. Юридический адрес организации (учреждения): 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Шестакова, д. 60

- 1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.8. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.9. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.10. Вышестоящая организация (наименование): Министерство культуры и национальной политики Кузбасса
- 1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 650000, г. Кемерово, Советский проспект, 58

## 2. Состояние доступности объекта.

- 2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутных автобусов нет  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 2.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: школьного автобуса 335 м
- 2.2.2. время движения (пешком): 5 мин
- 2.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет
- 2.2.4. Перекрестки: регулируемые
- 2.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
- 2.2.6. Перепады высоты на пути: есть  
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

## 2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»

4.	с нарушениями зрения	«ДУ»
5.	с нарушениями слуха	«ВНД»
6.	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-В

\*\*Указывается: ДШ - В - доступно полностью всем; ДШ - И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ - В - доступно частично всем; ДЧ - И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

#### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ. Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.

#### 3. Управленческое решение (проект)

##### 3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Технические решения невозможны
2.	Вход (входы) в здание.	Технические решения невозможны

3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

3.2. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: да  
на сайте Государственное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса» (<http://oblimetod.ru/>)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

1. Результаты обследования:
2. 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

ГУ ДПО «Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса» 650000, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово,

ул. Шестикова, д. 60

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Выявленные нарушения и замечания		Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов		Виды работ
		есть/нет	Содержание		Содержание	Технические решения невозможны	
1.1.	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-
1.2.	Путь (пути) движения на территории	есть	Указан отступка по периметру дома	К,О,С	Расширение отступки	Технические решения невозможны	
1.3.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-
1.4.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-
1.5.	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к учреждению	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	Технические решения невозможны

\* указывается: ДИ – В - доступно полностью всем; ДИ – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – Доступно условно, ВДИ - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние Доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

**1. Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Наименование объекта, адрес: ГУ ДПО «Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса» Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Шестакова, д. 60

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане/фото			Содержание	Виды работ	
<b>Основной главный вход</b>								
2.1.	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2.	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
2.3.	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-	-	-	-
2.4.	Дверь (входная)	есть	2	Дверной проем узкий	К, О	Ширину дверного проема возможно изменить только при реконструкции здания	-	Технические решения невозможны
2.5.	Тамбур	нет	-	-	К, О, С	-	-	-

**II. Заключение по зоне:**



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		№ на плане	№ фото	
Основной вход	ДУ	-	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

\* указывается: ДП – В - доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

## 1. Результаты обследования:

## 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

ГУ ДПО «Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса» Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Шестякова, д. 60

Наименование объекта, адрес

№ функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категории)	Работы по адаптации объектов		Виды работ
	есть/нет	№ на плане/фото			Содержание	Содержание	
3.1. Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	-	-	-	-	-	-
3.2. Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3. Лифт (или пассажирский (или подъемник))	нет	-	-	-	-	-	-
3.4. Дверь	есть	-	Не соответствует ширина дверного проема	К	ширину дверного проема возможно изменить только при реконструкции здания	-	технические решения невозможны – организация альтернативной формы
3.6. Пути эвакуации	нет	-	-	-	-	-	-

(лестница внутри здания), (в т.ч. зоны безопасности)						
<b>ОБЩИЕ</b> требования к зоне	-	-	-	-	-	-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)</b>	ДУ	-	-	текущий ремонт

\* указывается: ДШ – В - доступно полностью всем; ДШ – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно условно (с дополнительной помощью), что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

## I. Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

## Вариант I – зона обслуживания инвалидов

ГУ ДПО «Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса» Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Шестикова, д. 60

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1.	Кабинетная форма обслуживания	есть	Учебная аудитория	-	нет	К, О, С	-	-
4.2.	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3.	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5.	Кабина	нет	-	-	-	-	-	-

индивидуального обслуживания							
<b>ОБЩИЕ</b> требования к зоне	-		-		-		-

1. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К, О, С, Г)	Учебный класс	-	Индивидуальные решения с помощью ТСР

\* указывается: ДШ – В - доступно полностью всем; ДШ – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНИД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

## 1. I. Результаты обследования:

## 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

## Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
	есть/ нет	№ на плане	№ фото		
Место приложения труда	нет	-	-	-	-

## 2. II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) **
		№ на плане	№ фото	
Место приложения труда	-	-	-	-

\* указывается: ДШ – В - доступно полностью всем; ДШ – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «20» января 2021 г

1. I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
	есть/ нет	№ на плане					
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

\* указывается: ДП – В - доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: -

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1

## I. Результаты обследования:

## 5. Санитарно-гигиенических помещений

ГУ ДПО «Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса» Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Шестякова, д. 60

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане				Содержание	Виды работ
5.1.	Туалетная комната	есть	-		Дверной проем узкий, отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия, не оборудованы двухсторонней связью с диспетчерским пунктом или кнопкой вызова, отсутствует аварийное освещение, отсутствуют поручни и опоры отсутствуют крючки для одежды, костылей и т.п.	К, С, О, Г	перепланировка возможна только при реконструкции здания	технические решения – невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
5.2.	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3.	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ</b> требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-



**II. Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Санитарно-гигиенических помещений</b>	ДУ	-	-	Реконструкция

\* указывается: ДП – В - доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВДД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.

## I. Результаты обследования:

## 6. Системы информации на объекте

ГУ ДПО «Центр развития образования в сфере культуры и искусства Кузбасса» Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Шестакова, д. 60

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		№ на плане	№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	Содержание	Виды работ
		есть/нет	нет							
6.1.	Визуальные средства	есть		1,2	-	Информационное табло «аварийный выход»	С, Г, О, К	-	-	-
6.2.	Акустические средства	есть		-	-	Звуковое оповещение о пожаре	С, Г, О, К	-	-	-
6.3.	Тактильные средства	нет		-	-	-	-	-	-	-
	<b>ОБЩИЕ</b> требования к зоне	-		-	-	-	-	-	-	-

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Системы информации на объекте	ДЧ-И (К, О, С, Г)	-	-	Текущий ремонт, индивидуальные решения с помощью ТСР
-------------------------------	-------------------	---	---	--

\* указывается: ДП – В - доступно полностью всем; ДП – И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ – В - доступно частично всем; ДЧ – И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – Доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте.**